

ING. MIGUEL ANGEL GALEANA ROSALES

RFC: GARM850623PL9

DRO: #91

755 102 86 52



zihmabuilding@gmail.com



m_galeana@hotmail.com

C. CACAHUANANCHE #8, COL, EL HUJAL, ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO, C.P. 40880.

ZIHMA
BUILDING & DESIGN

CASA QUE VE AL MAR DEPTO #401

PLAYA LA ROPA, ZIHUATANAJO DE AZUETA, GRO.

REMODELING / REMODELACION

ACTIVITY / ACTIVIDAD	UNIT.	CANT.
REMOVE WOODEN BEAM CLAMP ON LIVING ROOM GATE ROOFING / QUITAR ABRAZADERA DE VIGA DE MADERA EN TECHUMBRE DE CANCEL DE SALA DE ESTAR	LOTE	1.00
CORRECTLY PLACING CONTACT COVERS AND SWITCHES IN THE LIVING ROOM - DINING ROOM - KITCHEN AREA / COLOCAR CORRECTAMENTE TAPAS DE CONTACTOS Y APAGADORES EN ZONA DE SALA DE ESTAR - COMEDOR - COCINA	LOTE	1.00
RELOCATE SHOWER IN VISITORS BATHROOM / REUBICAR REGADERA EN BAÑO VISITAS	LOTE	1.00
CLEANING STAINS ON FLOOR AND WINDOWS IN GUEST BATHROOM / LIMPIEZA DE MANCHAS EN PISO Y VENTANAS EN BAÑO DE VISITAS	LOTE	1.00
INSTALL DOOR STOP AT SECONDARY BEDROOM ACCESS / COLOCAR TOPE DE PUERTA EN ACCESO RECAMARA SECUNDARIA	LOTE	1.00
MANUFACTURE AND INSTALLATION OF CARPENTRY FOR HEADBOARD IN SECONDARY BEDROOM / FABRICACION E INSTALACION DE CARPINTERIAS PARA CABECERAL DE CAMA EN RECAMARA SECUNDARIA	LOTE	1.00
MANUFACTURE AND INSTALLATION OF TV FURNITURE FOR BED IN SECONDARY BEDROOM / FABRICACION E INSTALACION MUEBLE PARA TV DE CAMA EN RECAMARA SECUNDARIA	LOTE	1.00
MANUFACTURE AND INSTALLATION OF CARPENTRY FOR CLOSET IN UTILITY ROOM / FABRICACION E INSTALACION DE CARPINTERIAS PARA CLOSET EN CUARTO DE SERVICIO	LOTE	1.00
WALL REPAIR IN UTILITY ROOM / REPARACION DE MUROS EN CUARTO DE SERVICIO	LOTE	1.00
REPLACE ELECTRICAL DISTRIBUTOR COVERS IN UTILITY ROOM / REEMPLAZAR TAPAS DE DISTRIBUIDORES ELECTRICOS EN CUARTO DE SERVICIO	LOTE	1.00
SILICONE REMEDIES ON MAIN ACCESS DOORS AND ROOMS / RESANES DE SILICON EN PUERTAS DE ACCESO PRINCIPAL Y HABITACIONES	LOTE	1.00
REPLACE LAMP OVER SINK IN MASTER BEDROOM / CAMBIAR LAMPARA SOBRE LAVABO EN RECAMARA PRINCIPAL	LOTE	1.00
REMOVAL OF CONCRETE BED AND BACKREST IN MASTER BEDROOM INCLUDES CARRIAGE TO PARKING / RETIRO DE CAMA DE CONCRETO Y RESPALDO DE CAMA EN RECAMARA PRINCIPAL INCLUYE ACARREOS HASTA ESTACIONAMIENTO	LOTE	1.00
INSTALLING TILES IN MASTER BEDROOM BED AREA INCLUDES SEALANT PLACEMENT / COLOCACION DE LOSETA EN RECAMARA PRINCIPAL AREA DE CAMA INCLUYE COLOCACION DE SELLADOR	LOTE	1.00