



MONTHLY REPORT

JUNE - 2024

ADMINISTRATOR

ROSSY A. ABARCA SALGADO

MAINTENANCE REPORT JUNE 2024

1. Reparación de tubo de por fuga de agua del cuarto de maquinas.
1. Repair of water leak pipe from the machine room



2. Se arreglo la llave de lavamanos del baño de trabajadores.
2. we repair the sink faucet in the workers' bathroom.



3. Se coloco un contacto eléctrico
3. An electrical contact was placed.



4. Se pinto la entrada de la casa que ve al mar.
4. The entrance was painted of la casa que ve al mar.





5. Colocación de caja de registro eléctrico.
5. Placement of electrical register box.



6. Colocación de nueva válvula en la torre B.
6. Placement of new valve in building B.



7. Se compro un nuevo monitor para Oficina debido a que la pantalla se tornaba blanca.
7. A new office monitor was purchased because the screen was turning white.



8. Se cambio la válvula de agua de la torre A.
8. The water valve of building A was changed.



ADDITIONAL REPORT JUNE 2024

1. Celebración del día del padre.
1. Father's Day Celebration.

