



# MONTHLY REPORT




MAY - 2024

ADMINISTRATOR

ROSSY A. ABARCA SALGADO

# MAINTENANCE REPORT MAY 2024

1. Instalación de nueva cara de seguridad en estacionamiento y nuevo DVR
1. Installation of new security face in parking lot and new DVR.



2. Reparación de filtraciones en el cuarto de maquinas.
2. Repair of leaks in the machine room.



3. Se compro y coloco un nuevo tinaco debido a que tenía fugas.
3. A new water tank was purchased and installed because it had leaks.



4. Se repararon filtraciones en el área de comedor de los trabajadores.
4. Leaks were repaired in the workers' dining area.




5. Se realizo lavado de cisternas de agua y reparación de filtraciones ubicado debajo de la alberca chica.
5. Water cisterns were cleaned and leaks repaired located under the small pool.




5. Colocación de letrero de prohibido el paso en rampa de la alberca grande.
5. Placing a no-entry sign on the big pool ramp.



6. Mantenimiento de aire acondicionado oficina.
6. Maintenance of office air conditioning.



7. Se cambio de acabado de loseta Cantera de a alberca chica debido a que era resbalosa.  
7. The Cantera tile finish of the small pool was changed because it was slippery.






8. Se remodelo el techo de los tinacos principales, debido a que se averió un tinaco y no había forma de sacarlo, así que lo remplazamos por un techo móvil que permitirá el acceso para futuras rupturas y limpieza interna.
8. The roof of the main water tanks was remodeled, because a water tank broke down and there was no way to remove it, so we replaced it with a mobile roof that will allow access for future breaks and internal cleaning.





- 9. Reparación de vigas acostado de lado derecho del edificio B.
- 9. Repair of beams lying on the right side of building B





10. Limpieza y colocación de plantas para área común  
10. Cleaning and placing plants for common area



11. Reparación, relleno y envenenamiento de madera de pasamanos de la torre B.  
11. Repair, filling and wood poisoning of tower B handrails.



12. Se le dio mantenimiento de a las bombas de agua del cuarto de maquinas  
12. Maintenance was carried out on the water pumps in the machine room.



## ADDITIONAL REPORT MAY 2024

1. Celebración de cumpleaños de Jose Luis nuestro jardinero y Nemia guardia de seguridad
2. Birthday celebration of Jose Luis our gardener y Nemia security guard.

